

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1815/91

15.5.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakijamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Mittarivalaistuksen himmentimen vaihto.

Koskee: Niitä lentokoneita Bae 125 Series 800A ja 800B, joihin on tehty muutos 253191A (himentimen asennus), mutta ei muutosta 253247A.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 016-04-91.

Voimaantulo: 15.6.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda 31.8.1991 mennessä koneen mittarivalaistuksen himmennin uuteen, jonka osanumero on D492-05-001, British Aerospace Service Bulletinin nro. 33-44-7670 Revision No. 1 (muutostyö nro. 257670A) ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Allio