

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1890/91

27.11.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä oilessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Bell/Agusta-Bell. Polttoainehanan katkaisimen vaihto.

Koskee: Seuraavia Bell/Agusta-Bell 206-helikoptereita.

Tyyppi

206A
 206BJRII
 206BJRIII
 AB206A/B

Sarjanumerot

Kaikki
 Kaikki
 2212 - 4069 & 4071 - 4074 lukuunottamatta 4070
 8001 - 8722 lukuunottamatta 8707 - 8713.

MUUTETTU/KUMOTTU/REVISIOITU

Pvm

M

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 206-198.

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Polttoainehana on vahingossa suljettu.

Toimenpiteet: Vaihda 30.4.1992 mennessä polttoainehanan katkaisin uuteen, katkaisimen tahattoman käytön estävällä suojuksella varustettuun katkaisimeen Bell Helicopter Textron Alert Service Bulletinin nro. 206-90-54 tai Agusta Bollettino Tecnicon nro. 206-198 ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio
 E. Ailio