

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1900/92

13.1.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kalpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Aerospatiale. Sähkölaitetekotelon suojapaneeli**

**Koskee:** Niitä helikoptereita AS 332C/C1/L/L1, joihin on asennettu piirustuksen 332A.MR.0179 mukaisesti korjattu sähkölaitetekotelon suojapaneeli.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 91-249-047(B).

**Voimaantulo:** 15.2.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tee Aerospatiale AS 332 Service Bulletinin nro. 01.31 kohdan 1C(1) mukaiset toimenpiteet seuraavan lennon jälkeen ja tämän jälkeen aina sähkölaitetekotelon suojapaneelia 2 ALPHA irrotettaessa tai asennettaessa oikosulkujen välttämiseksi.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen