

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1933/92

31.3.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräraikais-
 huoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Polttoaineputkien tuenta.

Koskee: Kaikkia 800-sarjaa edeltäviä BAe 125-lentokoneita, joissa on Garrett TFE 731-3-1H- tai Garrett TFE 731-3R-1H-moottorit.

Viite: Civil Aviation Authority AD nro. CAA 020-01-92.

Voimaantulo: 15.4.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Paranna moottoreiden polttoaineputkien tuentaa 31.8.1992 mennessä tekemällä British Aerospace Service Bulletinin 73-23-3280A mukainen muutostyö 253280A.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö


 Jussi Porttila