

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1939/92

6.5.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se joilla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

EROS. Happinaamarin radiokaapelin asennus.

Koskee: Niitä EROS-happinaamareita MF10-02-01, MF10-02-04, MF10-02-05, MF10-02-11, MF10-03-01, MF10-03-11, MF10-04-01, MF10-05-01, MF10-05-04, MF10-05-11, MF10-08-01, jotka on valmistettu helmikuun 1989 ja joulukuun 1991 välisenä aikana (sarjanumerot 23007 - 40094).

Viite: Consigne de Navigabilité CN 92-085.

Voimaantulo: 1.6.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 30.9.1992 mennessä EROS Service Bulletinin MF10-35-47 ohjeiden mukaisesti, että happinaamarin radiokaapelin kiinnitin on oikein asennettu. Tee tarvittavat korjaukset ennen seuraavaa lentoa.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö


 E. Ailio