

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1987/92

8.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Generaattorin sähköasennuksen muutos.

Koskee: Lentokoneita British Aerospace BAe 125 Series F1 Post Mod 252610, Series F3 Post Mod 252556 tai 252608, Series F400 Post Mod 252556, Series F600 Post Mod 252475, Series 700 ja Series 800.

Viite: CAA AD 009-12-91.

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee British Aerospace Service Bulletinin 24-289-3267A, B, C, D, E, F & G Revision No. 1 mukainen muutostyö generaattorin sähköasennukseen 30.11.1992 mennessä.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1918/92.