

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1989/92

8.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Textron Lycoming. Venttiilikoneistojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Textron Lycoming-mäntämoottoreita.

Viite: Avco Lycoming Operator's Manual ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta jokaisen sylinterin venttiilikoneistot 400 lentotunnin välein Lycoming Service Bulletinin nro. 301B ohjeiden mukaisesti. *On suositeltavaa, että tarkastus tehdään samalla kuin lentokelpoisuusmääräyksen M 1964/92 mukainen tarkastus.*

Avaa venttiilikoneistojen kannet. Tarkasta, että venttiileiden keinuviivut ovat vapaat liikkumaan venttiileiden ollessa kiinni ja, että keinuviipujen tapit ovat kunnolla paikoillaan.

Tarkasta, onko venttiilinvarsien päissä, venttiilien ohjaimissa, jousissa tai jousien istukoissa epätavallista kulumista tai murtumia. Mikäli merkkejä tällaisesta löytyy, niin pura kyseinen sylinteri kokonaan ja tarkasta, löytyykö muita vaurioita. Osat, jotka eivät täytä Service Bulletinin nro. 301B ja Special Publications-julkaisun 1776 (viimeinen muutos) mukaisia vaatimuksia, on vaihdettava uusiin.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 820/78 Muutos 1. ✓

KORVATTU
 M 2070/93