

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2159/94

10.5.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Eurocopter France. Öljynpainekeytkimen vaihto.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS 355E/F/F1/F2/N.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 94-088-050.

Voimaantulo: 1.6.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa päävaihteiston öljynpainekeytkimen osanumero. Jos se on 704A37.721.082, niin vaihda kytkin 15.6.1994 mennessä uuteen, jonka osanumero on 704A37.721.089 post modification 350A07-7152. Kytkimen 704A37.721.082 asentaminen helikoptereihin on samasta päivästä lähtien kielletty.

Eurocopter France AS 355 Telex Service nro. 01-39 käsittelee tätä asiaa.