

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2308/95****4.12.1995**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Moottorin kiinnitystukien tarkastus ja vaihto.**

**Koskee:** Niitä helikoptereita Agusta-Bell AB 206B, joiden sarjanumero on 8693 - 8735 sekä 8737.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico 206-218.

**Voimaantulo:** 1.1.1996

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta moottorin kiinnitystuet 25 lentotunnin tai 90 vuorokauden välein, kumpi tulee ensin, Agusta Bollettino Tecnicon 206-218 "ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS"-kohdan I. osan ohjeiden mukaisesti. Jos tuista löytyy syöpymää tai muita vikoja, niin tee kohdan **B** mukainen toimenpide ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Vaihda moottorin kiinnitystuet viimeistään 1.1.1997 uusiin huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan **A** tarkastusta enää tarvitse toistaa.