

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2353/96**

8.5.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Dassault Aviation. Siiven muotolevyjien tarkastus.

Koskee: Koskee kaikkia lentokoneita Fan Jet Falcon, Mystere Falcon 20 GF ja Mystere Falcon 20-(x)5.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 96-092-021.

Voimaantulo: 1.6.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta siiven ja rungon väliset muotolevyt sekä lisää kiinnitysruuvien alle aluslevyt seitsemän kuukauden tai 330 lentotunnin kuluessa, kumpi ensin tulee, DMD 11752 DASSAULT AVIATION-huoltokäsikirjan menetelmän 53-50-0 § 3 mukaisesti.
- B. Tarkasta siiven ja rungon väliset muotolevyt kohdan A toimenpiteiden jälkeen kuuden kuukauden tai 300 lentotunnin välein, kumpi ensin tulee. Tarkastusta voi lykätä korkeintaan kuukaudella tai 30 lentotunnilla; tämä ei kuitenkaan saa kertautua.