

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2422/97**

14.1.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Jetstream. Lentokoneen tarkastus.****Koskee:** Kaikkia Beagle B21 Pup Series 1-, 2- ja 3-lentokoneita.**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 005-10-96.**Voimaantulo:** 15.2.1997.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta siiven pääsalko ja siiven ja rungon välinen kiinnitys sekä tee uudet tarkastusluukut 100 lentotunnin kuluessa Beagle B121 Pup Service Bulletinin nro. B121/102 (SB121/102) kohdan 2 (ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS) osan 1 ohjeiden mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteys Jetstream Aircraft Ltd:hen lisäohjeita varten.
- B.** Tarkasta siiven pääsalko ja siiven ja rungon välinen kiinnitys 800 lentotunnin kuluessa kohdan A tarkastuksen jälkeen SB121/102 kohdan 2 osan 2 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 800 lentotunnin välein. Ota tarvittaessa yhteys Jetstream Aircraft Ltd:hen lisäohjeita varten.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.