

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2429/97

20.2.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pilatus Britten-Norman. Generaattoreiden tarkastus.

Koskee: Lentokoneita BN-2, BN-2A ja BN-2B Islander ja BN-2A Mk III Trislander.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 007-10-96.

Voimaantulo: 15.3.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta viimeistään 1.6.1997, onko lentokoneeseen asennettu muutoksen Mod NB/M/256 mukainen 50A:n generaattorijärjestelmä. Jos järjestelmä on asennettu, niin tee seuraavan kohdan mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen lentokoneeseen asennettujen generaattoreiden tyyppi. Jos ne ovat 70A:n generaattoreita, niin vaihda ne ennen seuraavaa lentoa 50A:n generaattoreihin Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin nro. BN-2/SB.229 ohjeiden mukaisesti tai asenna Prestoliten 70A:n generaattorijärjestelmä muutoksen Mod NB/M/1148 mukaisesti.