

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2430/97

20.2.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pilatus Britten-Norman. Laskutelineen aluslevyjen vaihto.

Koskee: Lentokoneita BN-2, BN-2A, BN-2B ja BN-2T Islander.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 008-10-96.

Voimaantulo: 15.3.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda päälaskutelineen jokaisen alemman kiinnityspultin aluslevy kahteen uuteen, entistä paksumpaan aluslevyyn 50 laskeutumisen kuluessa Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin (SB) nro. BN-2/SB.231 ohjeiden mukaisesti. Kiristä pultit SB:n ohjeiden mukaisesti.