

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2459/97**

14.7.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

General Electric. Puhaltimen suojusten vaihtaminen.**Koskee:** Kaikkia General Electric Aircraft Engines CF700-turbiinimoottoreita.**Viite:** FAA AD 97-13-10.**Voimaantulo:** 15.8.1997**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Vaihda moottorin puhaltimen suojuukset uusiin viimeistään 1.8.1999 GE Service Bulletinin nro. (CF700) 72-154 ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on välttää moottorin hajoaminen tai vauriot lentokoneelle sen seurauksena, että puhallinkiekko pyörii ylikerroksilla.