

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2534/98**

6.4.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

British Aerospace. Hydraulijärjestelmän muutos.

Koskee: British Aerospace Regional Aircraft Jetstream 3200-sarjan lentokoneita, sarjanumerot 841, 842, 844 - 848, 851, 853 - 855, 857, 859 - 862 ja 864.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 001-02-98.

Voimaantulo: 1.5.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda hydraulijärjestelmän neste ja tietyt hydraulijärjestelmän komponentit uusiin British Aerospace Regional Aircraft Alert Service Bulletinin 29-A-JA 970940 ohjeiden mukaisesti viimeistään siinä määrättyinä ajankohtina.