

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2542/98**

16.4.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pilatus Britten-Norman. Laskutelineen aluslevyjen vaihto.**Koskee:** Lentokoneita BN-2, BN-2A, BN-2B ja BN-2T Islander.**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 008-10-96.**Voimaantulo:** 15.5.1998.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda päälaskutelineen jokaisen alemman kiinnityspultin aluslevy kahteen uuteen, entistä paksumpaan aluslevyyn 50 laskeutumisen kuluessa Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin (SB) nro. BN-2/SB.231 Issue 2:n ohjeiden mukaisesti. Kiristä pultit SB:n ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2430/97.