

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2601/98****27.10.1998**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

British Aerospace. Nokkatelineen ohjausventtiili.

Koskee: Kaikkia lentokoneita HP137 Mk 1 sekä kaikkia Jetstream 200-, 3100- ja 3200-sarjan lentokoneita.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 003-09-98.

Voimaantulo: 1.12.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Korjaa nokkatelineen ohjausventtiiliä, kun se seuraavan kerran peruskorjataan, kuitenkin viimeistään 30.9.1999 laskutelineen valmistajan Service Bulletinin APPH Limited SB32-51 Revision 5 ohjeiden mukaisesti. British Aerospace Regional Aircraft Service Bulletin 32-JA900942 Revision 5 käsittelee myös tätä asiaa.