

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2674/99**

12.7.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M8-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuotoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C, -C1, -L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN1999-257-074.**Voimaantulo:** 1.8.1999**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tee EUROCOPTER AS332 Service Bulletinin nro. 63.00.58 (SB) kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet seuraavina ajankohtina:
- kun moottori, pääroottorin vaihteisto tai moottorin ja pääroottorin vaihteiston välinen kytkinakseli (Bendix-akseli) irrotetaan;
- kun moottorin ja pääroottorin vaihteiston välisen kytkimen kiinnityspultti löystyy tai murtuu.
- B.** Mittaa värähtelytaso 25 lentotunnin välein EUROCOPTER AS332 huoltokäsikirjan (MET) työkortin 63.20.00.501 ohjeiden mukaisesti.
- C.** *Kytkinakselit, joihin ei ole tehty muutosta 0752316 ja 0752317 tai 0752384 :*
Tee SB kohdan 2B(1) mukaiset toimenpiteet (kiinnityspulttien ja niiden vääntökuormituksen tarkastus) 50 lentotunnin välein.
- D.** Tee SB kohdan 2B(1)... (8) mukaiset toimenpiteet 550 lentotunnin välein.
- E.** *Varaosat:*
Tee SB kohdan 2B(1)...(8) mukaiset toimenpiteet vaihtaessasi Bendix-kytkinakselin, laipan tai holkin uuteen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2578/98 ja M2584/98.