

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2888/01**

6.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kysymyksen ilma-aluksen tai välineen määräraikaisuutta. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen pärväkirjaan tai purjelentokoneen matkapärväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailun (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Navan vääntösauvat.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita SA360C.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-375-046**Voimaantulo:** 1.10.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin navan vääntösauvojen osanumero. Jos se on 341A31-4904-00/-01/-02/-03, 360A31-1097-02/-03 tai 341A31-4933-00/-01, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Poista ennen seuraavaa lentoa helikopterista vääntösauvat, joiden osanumero on 341A31-4904-00/-01/-02/-03 tai 360A31-1097-02/-03. Tämän määräyksen voimaantumisen jälkeen kyseiset vääntösauvat eivät enää ole lentokelpoisia.
- C. Jos vääntösauvojen, joiden osanumero on 341A31-4933-00/-01, kalenteri-ikä laskettuna ensiasennuksesta helikopteriin saavuttaa 30.11.2001 mennessä 20 vuotta tai enemmän, niiden lentokelpoisuus päättyy mainittuna päivänä ja ne on poistettava helikopterista ennen seuraavaa lentoa 30.11.2001 jälkeen. Jos vääntösauvojen, joiden osanumero on 341A31-4933-00/-01, kalenteri-ikä laskettuna ensiasennuksesta helikopteriin jää 30.11.2001 mennessä alle 20 vuoden, niiden lentokelpoisuus päättyy, kun kalenteri-ikä saavuttaa 20 vuotta. Tämän jälkeen ne on poistettava helikopterista.

Eurocopter Telex Alert SA 360 nro. 01.38 käsittelee tätä asiaa.