

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2985/02**

12.8.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Lindstrand Balloons. Letkujen tarkastus

Koskee: Kaikkia Lindstrand Balloons Ltd:n 5.9.2001 jälkeen toimittamia 3/8":n polttoaineletkuja.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA002-07-2002

Voimaantulo: 1.9.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta kaikki kuumailmapallon letkut Lindstrand Balloons Service Bulletinin nro. 7 ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.

- Jos letku kuuluu varmistussarjaan FHL38381 tai FHL40579, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- Jos letku kuuluu johonkin muuhun valmistussarjaan, niin tarkasta letkun ulkopinta ja tee sille painekoe. Jos vuotoja havaitaan, niin ota yhteys valmistajaan ja poista letku käytöstä.