

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 3025/02

18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Extra Flugzeugbau. Pituusjäykisteiden vahvistus.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita Extra Fluzeugbau EA300S.**Viite:** LBA LTA2003-001**Voimaantulo:** 15.1.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen valmistusnumero. Jos se on 01- 29, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Jos se on suurempi, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta rungon pituusjäykisteet ennen seuraavaa lentoa Extra Flugzeugbau Service Bulletinin nro. SB-300-2-95 Issue D osan I ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa havaitaan murtumia, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C. Korjaa ja vahvista rungon pituusjäykisteitä 28.2.2003 mennessä Extra Flugzeugbau Service Bulletinin nro. SB-300-2-95 Issue D osan II ja III ohjeiden mukaisesti