

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3004/02**

18.10.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailun (281/95) 17§:n perusteella.

**Issoire Aviation. Korkeusvakaimen tarkastus.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita Wassmer WA50, WA51A, WA52 ja WA54.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2002-518**Voimaantulo:** 15.11.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Tarkasta korkeusvakaimen laminointi 50 lentotunnin kuluessa Issoire Aviation Service Bulletinin nro. 40 ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa. Toista tarkastus sen jälkeen 110 lentotunnin tai 12 kuukauden välein, kumpi tulee ensin.

*Huom. Lentokoneissa, joiden valmistusnumero on 1 – 10, tarkastusta vaaditaan ainoastaan, jos korkeusvakain osanumeroltaan WA 51-30-10 on vaihdettu uuteen.*

Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.

Service Bulletin on saatavissa valmistajan kotisivulta [www.issaire-aviation.fr](http://www.issaire-aviation.fr).