

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3018/02**

18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Nostosauvan kitkalukko.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC 120.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2002-606**Voimaantulo:** 15.1.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Kiinnitä nostosauvan kitkatyynyt laakereineen sauvaan liimaamalla 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 1.4.2003 Eurocopter EC 120 Alert Telexin (AT) nro. 67A009 kohdan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkista liimaus 110 lentotunnin tai 13 kuukauden kuluessa laskettuna kohdan A mukaisista toimenpiteistä, kumpi ensin tulee AT:n kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- C. Tee AT:n kohdan 2.B.1 mukaiset toimenpiteet ennen uuden kitkalukon asentamista helikopteriin.
- D. Tarkista liimaus 110 lentotunnin tai 13 kuukauden kuluessa laskettuna kohdan C mukaisista toimenpiteistä, kumpi ensin tulee, AT:n kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.