



ILMAILULAITOS  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY  
FINLAND

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 3080/03

18.9.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja ~~kuittaa~~, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

### **Rotax. Äänenvaimentimen tarkastus**

**Koskee:** Kaikkia Rotax 914F-sarjan moottoreita.

**Viite:** Austro Control ACL 117

**Voimaantulo:** 15.10.2003

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

### **Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin sarjanumero. Jos se on 4,420.373, 4,420.374, 4,420.376, 4,420.378 - 4,420.391, 4,420.393, 4,420.394, 4,420.396, 4,420.397 tai 4,420.399 - 4,420.406, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan ~~kuittaa~~ täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa äänenvaimentimen (osanumero 979402) sarjanumero. Jos se on ~~lueteltu~~ Rotax Alert Service Bulletinin ASB-914-028R1 kohdassa 1.1.b., niin noudata kohdan **C** ja **D** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan ~~kuittaa~~ täysin tehdyksi.
- C. Tarkasta äänenvaimennin ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen jokaisessa päivätarkastuksessa ~~Rotax~~ Alert Service Bulletinin ASB-914-028R1 ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos kohdan **C** tarkastuksessa havaitset äänenvaimentimessa murtuma, niin vaihda se enen seuraavaa lentoa uuteen, parannettuun, jonka osanumero on 979402 ja sarjanumero 03.0109 tai suurempi. Tämän jälkeen kohdan **C** tarkastusta ei enää tarvitse toistaa.