

30.1.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-060

Diamond Aircraft. Potkurinlapojen säätömekanismi

Koskee: Nitä moottoripurjelentokoneita H 36 "Dimona" joihin on asennettu säätöpotkuri HO-V62R/L 160 BT M muutos N ja moottori Limbach L2000 EB 1.C, Limbach L2400 EB.1C tai Sauer SS 2100 H1S.

Voimaantulo: 15.2.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Irrota potkurin kupu ja tarkasta potkurin lapakulmien neljä säätötankoa silmämääräisesti ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen aina ennen päivän ensimmäistä lentoa. Kiinnitä erityistä huomiota kierrelitokseen lapojen suuntaan. Jos tangosta löytyy murtumia tai muita vikoja, niin lähetä potkuri valmistajalle korjattavaksi ennen lentotoiminnan jatkamista.

Tarkastuskohde: Työntötanko 5 kuvassa 4a sivulla 10, käyttö- ja huolto-ohjekirja, 8. laitos tammikuulta 1990 tai työntötanko 5 kuvassa 8a sivulla 6, käyttö- ja huolto-ohjekirja, 7. laitos joulukuulta 1985.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.