

23.4.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2004-059

Eurocopter. Ohjaussauvan kitkalaatat

Koskee: Niitä helikoptereita EC120, joiden valmistusnumero on pienempi kuin 1386 ja joihin on asennettu

- ohjaajan ohjaussauvan kitkalaitteen painelaatta osanumeroltaan C671A1006201 tai
- ohjaajan ohjaussauva osanumeroltaan C671A1007101 tai C671A1007102.

Huomautus. Jos lentokelpoisuusmääräys ei edellä lueteltujen poikkeusten perusteella koske alussa lueteltua helikopteria, suosittelee Lentoturvallisuushallinto, että siitä tehdään merkintä teknilliseen kirjaan.

Voimaantulo: 8.5.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Lennot käyttämättä kitkaa ohjaajan ohjaussauvassa on kielletty, kunnes kohdan B mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B. Irrota ohjaajan ohjaussauva 550 lentotunnin tai kuuden kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, ja vaihda painelaatat uusiin Eurocopter EC 120 Alert Service Bulletinin (ASB) nro. 67A011 osan 2 ohjeiden mukaisesti.
- C. Korvaa varastossa olevat painelaatat ja ja korjaa varastossa olevat ohjaajan ohjaussauvat ASB:n kohdan 2.B.5 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.

MUUTETTU/KUMOTTU/REVISIOITU
 Pvm T5163/05