

14.1.2005

 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-457R1

Thielert. Moottoriasennuksen muutos.

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Thielert Aircraft Engines GmbH TAE125-01.

Voimaantulo: 31.1.2005

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee alla mainitut toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.

A. Muuta lentokoneen sähköjärjestelmää jollakin alla mainituista kolmesta vaihtoehdosta:

1. Vaihda alternaattori 02-7150-55002R2 alternaattoriin 02-7150-55002R3 lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.
2. Vaihda alternaattori 02-7150-55002R2 alternaattoriin 02-7150-55008R1, joka on varustettu alternaattorin säätimellä ALT REG (Diamond) tai alternaattoriin 02-7150-55800R1, joka on varustettu alternaattorin säätimellä ALT REG (muut lentokoneet) lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.
3. Asenna kondensaattori lentokoneen valmistajan tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltijan ohjeiden mukaisesti.

B. Tarkasta lentokoneeseen asennetun akun kapasiteetti Gill-käsikirjan "Aircraft battery service manual" (Gill-dokumentti Q01-1120) luvun 7.7 ohjeiden mukaisesti.

Thielert Aircraft Engines GmbH Servie Bulletin TM TAE 125-0008 Revision 1 käsittelee tätä asiaa.

Lentokelpoisuusmääräys D-2004-457R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen D-2004-457. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T-5074/04.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.