

14.9.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0274**

### **Carling Technologies. Keinupainikkeiden tarkastus.**

**Koskee:** Carling Technologies, Inc:in valmistamia lentokoneen sähköjärjestelmän keinupainikkeita, joiden osanumero on Carling TA 201TBW. Niillä voi myös olla Piper-osanumero 7664-07, Grumman-osanumero TB201-TB-W tai B206 ja Cessna-osanumero S 1824-1 tai S 2160-1. Näitä painikkeita on asennettu FAR Part 23:n mukaisesti tyyppihyväksytyihin lentokonesiin.

### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta keinupainikkeet silmämääräisesti seuraavassa 15.9.2006 jälkeen tulevassa vuositarkastuksessa tai 12 kuukauden kuluessa viimeisestä englantilaisen lentokelpoisuusmääräyksen AD 001-09-96 mukaisesta tarkastuksesta, kumpi tulee myöhemmin. Toista tarkastus sen jälkeen 12 kuukauden välein.
- B.** Jos havaitset tarkastuksessa painikkeen takaosassa olevien sähköliitosten ympärillä merkkejä ylikuumenemisesta, niin vaihda painike uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Huomautus. Tarkastuksia on toistettava senkin jälkeen, kun painike on vaihdettu uuteen, saman tyyppiseen.

Lentokelpoisuusmääräys EASA-2006-0274 korvaa englantilaisen lentokelpoisuusmääräyksen CAA United Kingdom Additional AD 001-09-96.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.