

03.09.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0158****Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi****Koskee:** Kaikkia TRT600, TRT800, TRT800A ja TRT800H Mode-S transpondereita.**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Suorita lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet viimeistään 11.9.2008.

- A. Lisää lentokäsikirjan (AFM) rajoitusosaan (Limitations section) seuraava teksti:  
” Do not operate this aircraft in airspace where a transponder is required and Mode S interrogation is used by the ground system, unless accepted by the relevant ANSP(s) prior to entering this airspace”.
- B. Kohdan A vaatimus voidaan täyttää lisäämällä kopio alkuperäisestä lentokelpoisuusmääräyksestä EASA AD 2008-0158 lentokäsikirjan väliin.
- C. Asenna ohjaamoon lentäjien näkökenttään kilpi, jossa on seuraava teksti:  
” Do not operate this aircraft in airspace where a transponder is required and Mode S interrogation is used by the ground system, unless accepted by the relevant ANSP(s) prior to entering this airspace”.

Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5351/08.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.