

08.10.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

### **Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D-2008-330**

#### **STEMME GmbH & Co. KG. Polttoaineletkun liittimet**

**Koskee:** Kaikkia Stemme S10 ja Stemme S10-V moottoripurjekoneita.

#### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Tee seuraavat toimenpiteet 20.10.2008 jälkeen:

- A. Jokaisen päivätarkastuksen yhteydessä suorita STEMME Service Bulletin (SB) NO. A31-10-084 (1.10.2008) mukaiset toimenpiteet.
- B. Jos huomaat vuodon polttoainejärjestelmässä tee SB NO. A31-10-084 (1.10.2008) mukaiset toimenpiteet.
- C. Kun olet asentanut uuden korvaavan osan tee SB NO. A31-10-084 (1.10.2008) mukaiset toimenpiteet.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.