

---

 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi
 

---

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0262R1**

**Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet**

**Koskee:** Fire Fighting Enterprises Limited-yhtiön halonisammuttimia 1211 (BCF).

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta viimeistään 28.1.2010 ilma-aluksessa olevan sammuttimen osanumero (P/N) ja sarjanumero (s/n) Fire Fighting Enterprises (FFE) Alert Service Bulletin (ASB) 26-115 Issue C liitteen 1 mukaisesti.
- B. Jos löydät sammuttimen, joka on mainittu FFE ASB 26-115 Issue C liitteessä 1, korvaa se hyväksytyllä yksilöllä FFE ASB 26-115 Issue C ohjeiden mukaan.
- C. Ilma-alukseen ei saa 10.2.2010 jälkeen asentaa FFE ASB 26-115 Issue C liitteessä 1 lueteltuja sammuttimia.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0262R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2009-0262 ja tämä tiedote lentokelpoisuustiedotuksen T5415/09.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.