
 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0039-E
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH. Hammaskehän tarkastus

Koskee: Nimbus-4M, Nimbus-4DM ja Ventus-2cM itselähteviä purjelentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa 13.3.2010 jälkeen käynnistysmoottorin hammaskehä SCHEMPP-HIRTH Technical Note (TN) No. 825/49 / 868/20, "Action 1" ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos murtumia ei havaita, toista tarkastus TN:n "Action 1" ohjeiden mukaisesti jokaisessa päivätarkastuksessa siihen saakka kunnes lentokäsikirjan päivätarkastusta koskevat sivut on päivitetty.
- C. Jos hammaskehässä havaitaan murtumia kohtien (A) tai (B) tarkastuksissa, tee seuraavat kohdat ennen seuraavaa moottorin käynnistystä:
 - a. Vaihda hammaskehä uuteen ilman kevennysreikiä olevaan hammaskehään TN:n "Action 2" ohjeiden mukaisesti.
 - b. Poista päivitettyt lentokäsikirjan sivut, jos ne on lisätty TN:n "Action 1" mukaisesti.
- D. Halutessasi voit vaihtaa hammaskehän vailla kevennysreikiä olevaan TN:n "Action 2" ohjeiden mukaan. Sen jälkeen ei kohdan B mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Huom. AD:n vaatimat tarkastukset saa tehdä lentomiehistö tai lentäjä-omistaja.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.