



 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitellun lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0119-E
Aircraft Industries, a.s. Siiven pääsalon tarkastus / käyttö

Koskee: Kaikkia L 13 BLANÍK -purjelentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. 18.6.2010 alkaen kaikki taitolentoliikkeet on kielletty. Lentokäsikirjan kappale "aerobatics" on mitätöity alla luetelluista lentokäsikirjoista:
 - Do-L13.1111.1 (Tšekinkielinen)
 - Do-L13.1111.3 (Englanninkielinen)
 - Do-L13.1111.2 (Saksankielinen)
 - Do-L13.1111.4 (Espanjankielinen)
 - Do-L13.1111.5 (Venäjänkielinen)
- B. Ennen seuraavaa lentoa, liitä EASA AD No. 2010-0119-E purjelentokoneen lentokäsikirjaan ja tiedota ohjaajia asiasta.
- C. Ennen seuraavaa lentoa, tarkasta siiven kriittiset alueet Aircraft Industries a.s. Mandatory Bulletin No. L13/109a "checking of the connection of the bottom wing suspension with spar cap – review of the operation conditions" mukaisesti. Tarkastuksen saa tehdä valtuutettu huoltohenkilöstö.
- D. Jos kohdan C tarkastuksessa havaitaan murtumia, lentäminen ei ole sallittua.
- E. 15 päivän sisällä 18.6.2010 lukien, lähetä Mandatory Bulletin No. L13/109a:ssa pyydyt tiedot Aircraft Industries a.s.:lle tarkastelua varten.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.