



PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2012-03-06

Superior Air Parts & Lycoming Engines. Polttoaineservo

Koskee: Niitä Superior Air Parts-, Lycoming Engines- ja Continental Motors-ruiskutusmoottoreita, joihin on asennettu AVStar Fuel Systems (AFS) polttoaineservon kalvo osanumeroltaan AV2541801 tai AV2541803.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta viiden lentotunnin kuluessa laskettuna 24.2.2012:sta, onko polttoaineservoon 20.5.2010 jälkeen asennettu polttoaineservon kalvo osanumeroltaan AV2541801 tai AV2541803, joka kuuluu AVStar Fuel Systems (AFS) Mandatory Service Bulletinin (MSB) AFS-SB6, Revision 2 (6.4.2011) lueteltuun valmistuserään. Jos tällainen kalvo on asennettu, poista polttoaineservo käytöstä ennen seuraavaa lentoa.
- B. Lentokoneisiin ei 24.2.2012 jälkeen saa asentaa sellaista polttoaineservoa, jossa on AFS MSB AFS-SB6, Revision 2:ssa lueteltuun valmistuserään kuuluva AVStar Fuel Systems polttoaineservon kalvo osanumeroltaan AV2541801 tai AV2541803.

Lentokelpoisuusmääräys AD2012-03-06 korvaa määräyksen AD2011-15-10. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5471/11.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.