

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Kanada) CF-2014-33**
**Pratt & Whitney Canada. Turbiinin suojarengkaan korjaus**

**Koskee:** Seuraavia P&WC-turbiinimootteita

Tyyppi	Sarjanumerot
PT6A-20, -20A, -20B, -25, -28, -34B, -36 ja -135	Kaikki
PT6A-11	PCE-10539 ja pienemmät
PT6A-11AG	PCE-10224 ja pienemmät
PT6A-15AG	PCE-14088 ja pienemmät
PT6A-21	PCE-25361 ja pienemmät
PT6A-25A	PCE-48757 ja pienemmät
PT6A-25C	PCE-26258 ja pienemmät
PT6A-27	PCE-42523 ja pienemmät sekä ne, jotka on muutettu PT6A-27:ksi
PT6A-34	PCE-57303 ja pienemmät sekä ne, jotka on muutettu PT6A-34:ksi
PT6A-34AG	PCE-57312 ja pienemmät sekä ne, jotka on muutettu PT6A-34AG:ksi
PT6A-110	PCE-15052 ja pienemmät
PT6A-112	PCE-12562 ja pienemmät
PT6A-114	PCE-17218 ja pienemmät
PT6A-135A	PCE-35089 ja pienemmät

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Korjaa turbiinin suojarengasta P&WC SB A1427R3:n (27.1.2012) tai P&WC SB 12076R3 (17.1.1992) tai näiden bulletinien myöhemmin hyväksytyjen muutosten ohjeiden mukaisesti 16.10.2017 mennessä tai kun moottori tai moduuli on sellaisessa huolto-organisaatiossa, joka saa tehdä työn, kumpi tulee ensin.

Jos korjaus jo on tehty ennen 16.10.2014 P&WC SB A1427:n tai SB 12076 aikaisemman laitoksen ohjeiden mukaisesti, toimenpide täyttää lentokelpoisuusmääräyksen vaatimukset.

Lentokelpoisuusmääräys CF-2014-33 korvaa määräyksen CF-2013-33R1. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5550/13 muutos 1.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.