

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0060****Pilatus Aircraft. Siivekkeiden trimmilaippojen vastapainot**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita PC-12/47 ja PC-12/47E.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Jos lentokoneeseen on asennettu taulukossa 1 lueteltu osa, vaihda siivekkeiden trimmilaippojen vastapainot ja merkitse siivekkeiden trimmilaipat uudestaan viimeistään 24.4.2016 Pilatus Aircraft Ltd SB No. 27-021 ohjeiden mukaisesti, ellei sitä jo ole tehty.

Taulukko 1 – Osat, joita määräys koskee

| Osan nimike             | Osanumero     |
|-------------------------|---------------|
| Siivekkeen trimmilaippa | 527.15.12.037 |
|                         | 527.15.12.038 |
| Siiveke                 | 557.05.12.015 |
|                         | 557.05.12.016 |
|                         | 557.05.12.017 |
|                         | 557.05.12.018 |

- B. Älä asenna lentokoneeseen taulukossa 1 lueteltua siivekkeen trimmilaippaa seuraavissa tapauksissa:

1. Lentokone, jossa 14.4.2015 on taulukossa 1 lueteltu trimmilaippa asennettuna: sen jälkeen, kun lentokonetta on korjattu kohdan A mukaisesti.
2. Lentokone, jossa 14.4.2015 ei ole asennettuna taulukossa 1 lueteltua trimmilaippaa: 14.4.2015 jälkeen.

- C. Saat 14.4.2015 jälkeen asentaa lentokoneeseen taulukossa 1 luetellun siivekkeen, jos olet sitä ennen varmistanut, ettei siihen ole asennettu taulukossa 1 lueteltua siivekkeen trimmilaippaa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.