

MIP huolto-ohjelmasta

Malleissa on hieman esitetyttä kohtia. Katso ne kriittisesti, jotta ne on oikein.

Omistaja ohjaaja ei saa tehdä, MIP:iin perustuvaa:

- vuosihuolto
 - 100 h huolto,
- (ref: part-M Appendix VIII(b)(9))

Julistus, kohta 7

Julistuksessa edellytetään HO säännöllistä tarkastusta. ARC:n tekijä on velvollinen tarkastamaan, mutta myös julistuksen tekijä on velvollinen tarkastamaan. Joten julistuksen kohtaan 7 pitää kirjata vuosittainen tarkastus (molempien tekemänä).

Julistus, kohta 6 ja liite B

Julistuksen kohdassa 6 ja Liite B:ssä on kohta (Omistaja-ohjaajan huolto).

- huomaa siis että Omistaja-ohjaaja ei saa tehdä 100h/vuosihuoltoja. On siis useimmiten niin että tätä kohtaa ei tarvita! Paitsi jos pitää tehdä 50h tms huoltoja.

Vinkki, liite B

Liite B, vaihtoehtoinen tarkastus / sovelletaan muutoksin.

Purjekoneessa voi olla välysmittauksia, ohjainpintojen liikemittauksia (kulma tai etäisyys) ja kitkan/voiman mittauksia. Part-M M.A.402 d) sanoo että "Tarpeen vaatiessa mittavälineet on tarkistettava ja kalibroitava virallisesti hyväksytyjen standardien mukaisiksi".

Purjekoneissa koneen valmistaja tarkoitus ei ole tässä absoluuttisen tarkan tarkkuustyökalun käyttö, vaan yleisesti käytettyjen mittavälinen tarkkuus.

Tarvetta kalibrointiin ei valmistajan huolto-ohjeissa ole määritelty, ts sitä ei tarvita.