

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
 OFFICE OF CIVIL AVIATION
 Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
 Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 132/59
 15.1.1959



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No.132/59: DHC-2:n kannuspyöräsuksen vahvistus.

Koskee: DHC-2 Beaver lentokoneita, joissa on käytössä yhdistelmä kannuspyörä/suksi Part No. C2US1059.

Viite: De Havilland Engineering Bulletin Series "B" No.5.

Suoritettava: Mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 50 lentotunnin sisällä tämän määräyksen vastaanotosta.

Toimenpiteen syyt: Ilmoitukset vakavista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet kannuspyöräsuksen varmuusvaijerin kiinnityslevyn murtamisesta toimittaessa erittäin vaikeissa olosuhteissa.

Toimenpide: Irroita varmuusvaijeri suksen kärkilevystä C2US1087. Tähän levyyn porataan vahvistuslevyä C2US1247 porausohjaimena käytetään $D = 0,128'' = 3,25 \text{ mm}$ niitinreiät ja niitataan vahvistuslevy paikoilleen oheisen kuvan mukaisesti AN470AD-4-5 niiteillä.

Tarvittavat osat:

Part No.	Osa	Määrä
C2US1247	Vahvistuslevy	1 kpl
AN470AD-4-5	Niitti	9 -"-
AN381-2-8	Sokka	1 -"-