

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M1331/85

Muutos 1

17.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1331 De Havilland. Siipien kiinnitys

Koskee: Kaikkia lentokoneita De Havilland DHC-6


Viite: Transport Canada AD nro. CF-85-12RI

Voimaantulo: 15.3.1986

Toimenpiteet:

- A.1. Jos siipien ja rungon välisiä liitoskappaleita, osanumero C6WM1133-1 ja -2 on korjattu De Havilland Service Bulletinin A6/476 mukaisesti, niin tee alla mainittu tarkastus B. 25 lentotunnin kuluessa (ellei ole jo tehty viimeisen 225 lentotunnin kuluessa) ja tämän jälkeen 250 lentotunnin välein.
- A.2. Jos liitoskappaleita ei ole korjattu edellä mainitulla tavalla, niin tee alla mainittu tarkastus B. 25 lentotunnin kuluessa (jos ei ole jo tehty viimeisen 475 lentotunnin kuluessa) ja tämän jälkeen 500 lentotunnin välein.
- B. Tarkasta siipien ja rungon väliset liitoskappaleet väritunkeumamenetelmällä ja 10 kertaa suurentavan suurennuslasin avulla. Kiinnitä erityistä huomiota kahden kiinnityskorvan väliseen alueeseen kappaleen yläosassa. Vaihda murtuneet osat heti uusiin, samannumeroisiin. Jos kappaleesta ei löydy murtumia, mutta sitä on korjattu De Havilland Service Bulletinin A6/476 mukaisesti, niin vaihda se korjaamattomaan 500 lentotunnin kuluessa. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1331/85
L50 7/LJV/AK0